

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы  
Р.Х.Альмаметова

2011г.

## ИНСТРУКЦИЯ

### о мерах пожарной безопасности в складах

1. Настоящая Инструкция разработана на основании требований Общеобъектовой инструкции и является обязательной для выполнения всеми работающими и служащими в складских помещениях организации.

2. Все складские помещения должны постоянно содержаться в чистоте и не перегружаться продукцией и оборудованием.

Для их размещения отводится специальное место, согласованное с пожарной охраной, с учетом требований совместимости хранения.

Во всех складских помещениях должны быть вывешены инвентарные карточки склада, в которых указаны наименование хранимых веществ и материалов, их максимальное количество и способы тушения при пожаре или загорании.

2. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы, галереи должны быть постоянно свободными и ничем не загромождаться. Запрещается устройство в них кладовых и мастерских.

Все двери основных и запасных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений, а при наличии людей в помещении не должны запирается на замки, а закрываться на внутренние легкооткрывающиеся запоры (здвижки, крюки). Запрещается на путях эвакуации устраивать турникеты.

3. В складах не допускается устройство сгораемых конторок, антресолей и перегородок.

Конторские помещения должны быть выделены несгораемыми стенами, перекрытиями и иметь обособленный выход наружу, проемы во внутренних стенах конторских помещений не допускаются.

Допускается экспедицию, приемку, сортировку и комплектацию грузов размещать непосредственно в хранилищах, без отделения их перегородками. При этом рабочие места товароведов, экспертов, кладовщиков допускается ограждать перегородками.

Для выделения рабочих мест в пределах помещения допускается применять перегородки (остекленные или с сеткой при высоте глухой части не более 1,2 м, сборно-разборные и раздвижные) с ненормируемыми пределами огнестойкости и пределами распространения огня.

5. Деревянные конструкции чердачных помещений складских зданий, в том числе и стеллажи, должны не реже одного раза в два года обрабатываться огнезащитным составом. Не допускается использование чердачных помещений для производственных целей и хранения каких-либо материалов; чердачные помещения должны иметь только несгораемый утеплитель.

Ключи от чердачных помещений должны храниться в определенном месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях чердака указывается место хранения ключей.

6. В каждом складском помещении должна быть вывешена табличка с указанием фамилии и должности лица, ответственного за пожарную безопасность склада.

7. Во всех складских помещениях на видных местах должна быть вывешена

настоящая Инструкция, плакаты по мерам пожарной безопасности, а также табель боевого расчета ДПД и обязанности рабочих и служащих на случай пожара.

8. Во всех складских помещениях допускается только центральная система отопления. В пожароопасных складских помещениях следует применять в системе водяного центрального отопления только гладкие трубы.

9. В складских помещениях не разрешается оставлять после окончания работы неубранными стораемые отходы, а также горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Запрещается оставлять открытыми двери, окна и проемы в шахты и люки.

10. Обтирочные чистые материалы должны храниться отдельно от использованного (промасленного), для которых необходимо устанавливать металлические ящики с плотно закрывающимися крышками. Ежедневно, по окончании работ, промасленный обтирочный материал должен выноситься из помещений в установленное безопасное место для утилизации (вывоза).

11. Спецдежду следует хранить в специально предназначенных для этой цели помещениях, изолированных от складских помещений. Промасленная одежда (особенно пропитанная олифой) должна храниться только в развешенном виде. В карманах спецдежды не разрешается оставлять промасленные тряпки или обтирочные концы.

12. Горючие и легковоспламеняющиеся жидкости (клей, краска и т.п.), применяемые для нужд производства, должны храниться в герметически закрытой металлической таре, в строго ограниченном количестве.

13. В складских помещениях, согласно утвержденным графикам, должна систематически производиться полная уборка пыли и пуха с продувкой электродвигателей и другого электрооборудования.

ИТР и рабочие в цехе обязаны знать и точно выполнять правила технической эксплуатации технологического оборудования. Строго выполнять графики планово-предупредительного ремонта станков, машин, агрегатов, вентиляционных систем, силового и осветительного оборудования.

14. Отогревание замерзших труб и батарей центрального отопления, водопроводных и канализационных труб, а также арматуры открытым огнем, паяльными лампами не допускается. Трубопроводы, батареи и арматура могут отогреваться паром, горячей водой или горячим песком.

15. Инструмент, применяемый в складах, должен быть выполнен из металла, исключая образование искр при работе.

16. Ремонтные работы с применением сварки должны производиться вне помещений склада, в соответствии с правилами проведения огневых работ на объектах предприятия.

17. На складах должны соблюдаться все правила совместного хранения материальных ценностей (легковоспламеняющиеся и горючие жидкости отдельно от других материалов и т.п. - см. Порядок хранения взрывоопасных и пожароопасных веществ).

18. Товары, хранимые не на стеллажах, должны укладываться в штабели. Ширина прохода между штабелями, а также между штабелями и стенами должна быть не менее 0,8 м.

Продольные проходы следует устраивать, как правило, через каждые 6 м. Расстояние от светильников до хранимых грузов должно быть не менее 0,5 м, а от электропроводов, проложенных открыто, не менее 1 м.

19. Против дверных проемов склада должны оставаться проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.

20. После работы двери склада должны закрываться на замки, а складские помещения обесточиваться.

21. Хранение грузов и погрузчиков на рампах складов (у входов) не допускается. Материалы, разгруженные на рампу склада (у входа) к концу работы склада должны быть убраны.

22. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

23. Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрываться на замок.

24. Первичные средства пожаротушения хранить у выходов из помещения в теплых местах. Места установки огнетушителей обозначать условными знаками по ГОСТ "Цвета сигнальные и знаки безопасности".

Склад обеспечивается первичными средствами пожаротушения по таблицам 1-4, приведенным в Общеобъектовой инструкции.